## Adaptador rápido CO<sub>2</sub>-QUICK y caja de herramientas carraca

## Adaptador rápido $CO_2$ -QUICK · No. 200 100

Para la carga de CO<sub>2</sub> con llave de cierre y descarga, fabricada en acero inoxidable. Apto para extintores de CO<sub>2</sub> con rosca exterior (W21,8 x 1/14").

El adaptador de llenado de CO<sub>2</sub> rápido CO<sub>2</sub>-QUICK, garantiza un llenado de CO<sub>2</sub> rápido sin grandes pérdidas de CO<sub>2</sub> en la descarga (menos de 10 g).

#### **Equipado con:**

- » Llave esférica de cierre con taladro de descarga
- » Conexión de rosca de CO<sub>2</sub> con manivela



# **DATOS TÉCNICOS**

Presión de trabajo máx.

130 bar.

Acabado

- inoxidable

- juntas resistentes al CO,

- tubo de protección y válvula de descarga

aprox. 290 x 180 mm Long x Alt

#### Adaptador ANSUL (No. 200 201)



### Adaptador FAC (No. 200 205)

Ancho de llave: 5 ó 6 mm



#### Adaptador GLORIA (No. 200 209)



### Caja de herramientas carraca (No. 200 200) para el cierre de cartuchos

